




250



Przednia część płyty - brak okleiny PCV.  
The front part of the board - lack veneer PCV.







Przednia część płyty - okelina PCV.  
The front part of the board - veneer PCV.



A	28	B	42	C	1
D	100-110	E	6	F	6
H	86	J	2	K	1
L	8	M	24	N	8
P	1	R	6		

250



250

