



138



Przednia część płyty - brak okleiny PCV.
The front part of the board - lack veneer PCV.





Przednia część płyty - okleina PCV.
The front part of the board - veneer PCV.






20	30	1	100-110
		4.0x13mm	
4	4	68	4
2	8	4	8
4	2		







138



zmiierz przekątną



138



138

