










VEGAS 39




Nr	D[mm]	S[mm]	G[mm]	Pc
1	550	407	48	1
2	957	542	48	1
3	957	542	48	1
4	550	407	48	1
5	1793	405	48	1
6	1793	540	48	1
7	1790	405	16	4
8	1790	400	16	1
9	922	400	16	1
10	924	80	16	1
11	1820	948	2,5	1
12	1815	740	2,5	1
13	1782	495	16	1
14	1782	495	16	1
15	532	320	16	4

Y - 2 St.	Q - 4 St. 3,5x16 mm	M - 1 St.		
A - 2 St.	R - 10 St. 4x60 mm	U - 2 St.	T - 2 St.	L - 30 St.
I - 4 St.	N - 4 St. 4x30 mm	C1 - 4 St.	G - 40 St. 3,5x16 mm	F - 6 St.
W - 4 St.	E - 100 St.	C2 - 4 St.	D - 4 St.	J - 4 St.
P - 20 St.	B - 20 St.	K - 18 St.	Z - 1 St.	S - 6 St.


I



II




III



IV



100X 



A series of instructional icons labeled A through J:

- A**: Shows a corner being cut with scissors.
- B**: Shows a person pushing a shopping cart, with a speech bubble containing a screw icon.
- C**: Shows a power drill with a hole size of $\text{Ø}8$.
- D**: Shows two screws being inserted into a panel.
- E**: Shows a brick wall with a smiley face and a checkmark, and a cabinet with a sad face and an 'X', indicating correct and incorrect placement of screws.
- F**: Shows a close-up of a screw being inserted into a panel.
- G**: Shows a panel being attached to a frame.
- H**: Shows a panel being attached to a frame with a 480 mm dimension.
- I**: Shows a panel being attached to a frame with a 275 mm dimension.
- J**: Shows a cabinet with a sad face and an 'X', indicating an incorrect assembly.

V



PL

UWAGA!!!
MONTOWANIE USZKODZONYCH ELEMENTÓW POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI
UWAGA!!!
MEBEL ZAWIERA ELEMENTY DREWNIANE
W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ PODAĆ NUMER PAKOWACZA
ZNAJDUJĄCY SIĘ NA KARTONIE
ODCIĘŃ DREWNA I UKŁAD SŁOI MOGĄ NIEZNACZNIE ODBIEGAĆ
OD PREZENTOWANYCH NA ZDJĘCIACH KATALOGOWYCH

CZ

UPOZORNĚNÍ!!!
MONTÁŽ POŠKOZENÝCH KOMPONENTŮ RUŠÍ PLATNOU ZÁRUKU
UPOZORNĚNÍ!!!
NÁBYTEK OBSAHUJE DŘEVĚNÉ PRVKY
V PŘÍPADĚ REKLAMACE UVEĎTE PROSÍM ČÍSLO BALIČE, KTERÉ NAJDETE NA KRABICI
ODSTÍN A KRESBA DŘEVA SE MOHOU VÝRAZNĚ LIŠIT
OD TĚCH ZOBRAZENÝCH NA KATALOGOVÝCH FOTOGRAFIÍCH

DE

BEACHTUNG!!!
DER EINBAU BESCHÄDIGTER KOMPONENTEN SCHLIESST EINE GÜLTIGE GEWÄHRLEISTUNG AUS
BEACHTUNG!!!
MÖBEL ENTHALTEN HOLZELEMENTE
IM FALL EINER REKLAMATION GEBEN SIE BITTE DIE PAKETNUMMER AN,
DIE SIE AUF DEM KARTON FINDEN
HOLZSCHATTIERUNG UND HOLZZEICHNUNG KÖNNEN UNTERSCHIEDLICH
VON DEN AUF DEN KATALOGFOTOS GEZEIGTEN ABWEICHEN

HR

PAŽNJA!!!
INSTALACIJA OŠTEĆENIH KOMPONENTI ZA POSLJEDICU IMA GUBITAK JAMSTVA
PAŽNJA!!!
NAMJEŠTAJ SADRŽI DRVENE ELEMENT
U SLUČAJU REKLAMACIJE, MOLIMO NAVESTI BROJ PAKIRANJA KOJI SE NALAZI NA KUTIJI
NIJANSA DRVETA I RASPORED GODOVA MOGU MINIMALNO
ODUDARATI OD ONIH NA KATALOŠKIM FOTOGRAFIJAMA

HU

FIGYELEM!!!
SÉRÜLT ALKATRÉSZEK BEÉPÍTÉSE ESETÉN A GARANCIA ÉRVÉNYÉT VESZTI
FIGYELEM!!!
A BÚTOROK FA ELEMÉKET TARTALMAZNAK
REKLAMÁCIÓ ESETÉN KÉRJÜK, ADJA MEG A DOBOZON TALÁLHATÓ CSOMAGOLÁSI SZÁMOT
A FA ÁRNYALATA ÉS A CSOMÓK ELRENDEZÉSE
JELENTŐSEN ELTÉRHET A KATALÓGUSBAN SZEREPLŐ KÉPEKTŐL

SK

UPOZORNENIE!!!
INŠTALÁCIU POŠKODENÝCH KOMPONENTOV SA RUŠÍ ZÁRUKA
UPOZORNENIE!!!
NÁBYTOK OBSAHUJE DREVENÉ PRVKY
V PRÍPADE REKLAMÁCIÍ UVEĎTE ČÍSLO BALENIA NÁJDENÉ NA KRABICI
ODTIEŇ DREVA A USPORIADANIE UZLOV
SA MÔŽE VÝRAZNE LIŠIŤ OD KATALÓGOVÝCH OBRÁZKOV

SR

PAŽNJA!!!
MONTAŽA OŠTEĆENIH DELOVA DOVODI DO GUBITKA GARANCIJE
PAŽNJA!!!
NAMEŠTAJ SADRŽI DRVENE DELOVE
U SLUČAJU REKLAMACIJA MOLIMO DA DOSTAVITE PAKER BROJ KOJI SE NALAZI NA KARTONU
NIJANSA BOJE DRVETA I RASPORED SLOJEVA MOGU NEZNATNO
DA SE RAZLIKUJU OD PREZENTOVANIH NA SLIKAMA U KATALOGU